

MODELOS: B502/B503/B504/B508/B509/B517/B525/B532/B545 /B401/B402/B601 - ECS GmbH NB1883
MODELOS: B501/B507/B514/B515/B517/B533/B550/B539/B549/B00507/B00509 - Alienor Certification NB2754
MODELOS: B409/B410/B616/B420/B421/B422/B423/B424/B603 - Alienor Certification NB2754
MODELOS: B516/B523/B524/B532 - Altex ASSOCIAÇÃO DE INVESTIGACION DE LA INDUSTRIA TEXTIL NBO161

CAMPO DE APLICACIÓN
Las gafas de seguridad universales/Integrales están diseñadas para proteger los ojos contra los riesgos mecánicos causados por impactos de partículas en la industria, laboratorios, establecimientos educativos y actividades de bricolaje; protegen, dependiendo del modelo, de la radiación UV y del resplandor del sol en los niveles de protección 2C-1.2 o nivel 2C-3 / 5-3.1 (definición: ver más abajo).

Se deben usar durante todo el tiempo de exposición a los peligros. Abandone el área de trabajo si sufre mareos o se produce irritación, o si las gafas de seguridad universales/Integrales se dañan. Las lentes son de policarbonato resistente a los golpes. Este protector ocular no está diseñado para uso en trabajos de soldadura. Las gafas de seguridad universales/Integrales (monturas y lentes) están certificadas para cumplir con EN166:2001, EN170:2002, EN172:2001 y el Reglamento (UE) 2016/425 relativo a los EPI.

USO, ALMACENAMIENTO Y MANTENIMIENTO
En su, asegúrese de que el protector ocular se ajuste cómodamente sobre los ojos. Cuando no utilice este protector ocular o durante su transporte, debe guardarlo en un estuche, mantenerlo fuera de la luz solar directa, lejos de productos químicos y sustancias abrasivas, y en un ambiente limpio, seco y sin polvo.
Para su limpieza, enjuague con una solución de detergente suave al 1 % y seque con un paño suave sin pelusas. NO USE limpiadores abrasivos. Si es necesario, se puede usar un desinfectante doméstico no agresivo. En circunstancias normales, el protector ocular debe ofrecer una protección adecuada durante 3 años a partir de la fecha de fabricación. El mes y año de fabricación se pueden encontrar en el componente EPI.

- La montura, al entrar en contacto con la piel, puede causar reacciones alérgicas a las personas susceptibles a dicho material. Si este es el caso, consulte con su médico.
- Lleve siempre gafas de seguridad universales/Integrales que se le adaptan bien, esto le animará a usarlas y, por lo tanto, aumentará su seguridad.
- Para una protección óptima en el trabajo, use las gafas de seguridad universales/Integrales de forma ininterrumpida.
- Las lentes transparentes no ofrecen protección contra la radiación óptica emitida durante los trabajos de soldadura y corte.
- Las lentes de color únicamente proporcionan la protección prevista que figura en su marcado (ver campo de aplicación)
- Las lentes de color no son adecuadas para trabajar o conducir durante el crepúsculo y la noche.
- Las lentes de color no son adecuadas para mirar directamente al sol.
- No continúe usando las gafas de seguridad universales/Integrales si la montura está agrietada o partida.
- No continúe usando las gafas si las lentes están opacas, dañadas o rayadas; reemplácelas.
- Continúe usando las gafas si, después de limpiarlas, la visión no mejora.
- Siempre que la lente se raye y se dañe, reemplace inmediatamente los protectores oculares completos.
- A diferencia de las gafas de seguridad universales/Integrales para protección contra partículas de alta velocidad, las gafas oftálmicas estándar pueden transmitir impactos, creando así un peligro para el usuario.
- Las lentes ópticas de clase 3 no están destinadas para un uso prolongado.
- Si se requiere protección contra partículas de alta velocidad a temperaturas extremas, las gafas de seguridad universales/Integrales seleccionadas deben marcarse con la letra T inmediatamente después de la letra de impacto
- Si la letra de impacto no va seguida de la letra T, el protector ocular solo se utilizará contra partículas de alta velocidad a temperatura ambiente. En caso de duda, consulte a su proveedor.
- Asegúrese de seguir todas las instrucciones y advertencias
- El uso inadecuado de este producto puede poner en peligro la salud del usuario.
- No sulfique las gafas de seguridad universales/Integrales.
- Conserve esta información.

Explicación del marcado como se indica en las gafas de seguridad universales/Integrales:

Markado de la montura	BBS EN166 F C E / BBS EN166 B C E
BBS	Marca del fabricante
EN166	Número de la norma europea armonizada
F o B	Resistencia a impactos: S= resistencia aumentada (bala de 22 mm a 5, 1 m/s) B= impacto de baja energía (bala de 6 mm a 120m/s) F= impacto de baja energía (bala de 6 mm a 45 m/s)
C E	Código de conformidad para mostrar que cumple con los requisitos del Reglamento UE 2016/425

Markado de lentes (oculares)	X-Y BBS 1 F / X-Y BBS 1 B
X-Y	Escala núm. 2C-Y= protección UV, Y como número de código (EN170:2002) 2C-Y= protección UV, con buen reconocimiento de color, Y como número de código (EN170:2002) S-Y= protección solar, Y como número de código (EN172:1994+A1:2000+A2:2001)
BBS	Marca del fabricante
1	Clase óptica: 1= valor de refracción + 0, 06 dpt, 0, 06 dpt, 0, 12 cm/m 2= valor de refracción + 0, 12 dpt, 0, 12 dpt, 0, 12 cm/m
F o B o S	Resistencia a impactos: S= resistencia aumentada (bala de 22 mm a 5, 1 m/s) F= impacto de baja energía (bala de 6 mm a 45 m/s) B = impacto de energía media (esfera de 6 mm a 120 m/s)
K / N	Resistencia al daño superficial por partículas finas / Resistencia al empañamiento

Especificaciones
Clase óptica: 1
Material de las lentes: policarbonato
Montura: policarbonato - B501, B508, B516, B524, B545, B550, B507
Montura: Nailon - B502, B503, B504, B507, B509, B514, B515, B517, B523, B525, B532, B533, B539
Montura: PVC - B401, B402, B601, B409, B410, B616, B420, B421, B422, B423, B424, B603
Compatibilidad de marcado
Si los símbolos F, B o A en los protectores oculares no son comunes tanto al ocular como a la montura, se asignará el nivel inferior al protector ocular completo.

Si se requiere protección contra partículas de alta velocidad a temperaturas extremas, el protector ocular seleccionado debe marcarse con la letra T inmediatamente después de la letra de impacto, es decir, FT, BT o AT. Si la letra de impacto no va seguida de la letra T, el protector ocular solo se utilizará contra partículas de alta velocidad a temperatura ambiente.

Limpieza y almacenamiento
Enjuague la montura con agua tibia y, a continuación, límpiela con un paño seco. Use aire comprimido para soplar el polvo en la superficie ocular. Si el ocular está rayado, se debe ser reemplazar. NO use disolventes. Guarde este producto en un lugar seco, protegido de la luz solar.

Embalaje/Transporte
Embale los anteojos/gafas de seguridad en el embalaje original cuando los transporte.

Información del fabricante / importador
A Forged Tool, S.A.
Avda. El Florío 75, ES-18015 Granada (España), info@aftgrupo.com; +34 958 208 900

Declaración de conformidad
El texto completo de la declaración de conformidad de la UE está disponible en la siguiente dirección de Internet: www.aftgrupo.com

Organismo notificado de ensayo y certificación			
ECS GmbH (NB1883) Huetfeldstrasse 50 73430 Aalen Alemania	ALIENOR CERTIFICATION (NB2754) 21 Rue Albert Einstein, ZA du Sanital 86100 CHATELLERAULT France	ASOCIACION DE INVESTIGACION DE LA INDUSTRIA TEXTIL (NB0161) Plaza Emilio Sala, 1 ES-03801 Alcoy (Alicante) Spain	INSPEC International B.V. (NB2849) Beechavenue 54-62, 1119 PW Schiphol-Rijk The Netherlands

MODELLE: B502/B503/B504/B508/B509/B517/B525/B532/B545 /B401/B402/B601 - ECS GmbH NB1883
MODELLE: B501/B507/B514/B515/B517/B533/B550/B539/B549/B00507/B00509 - Alienor Certification NB2754
MODELLE: B409/B410/B616/B420/B421/B422/B423/B424/B603 - Alienor Certification NB2754
MODELLE: B516/B523/B524/B532 - Altex ASSOCIACAO DE INVESTIGACAO DE LA INDUSTRIA TEXTIL NBO161

ANWENDUNGSGEBIETE
Die Schutzbrille dient zum Schutz der Augen vor mechanischen Risiken durch umherfliegende Partikel in Industrie, Laboratorien, Bildungseinrichtungen, Heimwerkertätigkeiten; sie schützt je nach Modell vor UV-Strahlung und Sonneneinstrahlung auf den Schutzstufen 2C-1.2 oder 2C-3 / 5-3.1 (Bedeutung: siehe unten).
Sie muss während der gesamten Dauer der Gefahrenreineinwirkung getragen werden. Verlassen Sie den Arbeitsbereich, wenn Schwindel oder Reibungen auftreten oder wenn die Schutzbrille beschädigt wird. Die Linsen sind aus schlagfestem Polycarbonat hergestellt. Dieser Augenschutz ist nicht für den Einsatz beim Schweißen vorgesehen. Die Schutzbrille (Fassungen und Linsen) ist gemäß EN166:2001, EN170:2002, EN172:2001 und der PSA-Verordnung (EU) 2016/425 zertifiziert.

NUTZUNG, LAGERUNG UND WARTUNG
Achten Sie bei der Verwendung darauf, dass der Augenschutz bequem über die Augen passt. Dieser Augenschutz sollte in einem Koffer, vor direkter Sonneneinstrahlung, fern von Chemikalien und Scheuermitteln, in einer sauberen, trockenen, staubfreien Umgebung aufbewahrt werden, wenn er nicht in Gebrauch ist oder während des Transports.
Zum Reinigen in einer 1% igen Lösung eines milden Reinigungsmittels spülen und mit einem trockenen, fusselfreien, weichen Tuch trocknen. VERWENDEN SIE KEINE Scheuermittel. Falls erforderlich kann ein nicht aggressives Haushaltsdesinfektionsmittel verwendet werden. Unter normalen Umständen sollte der Augenschutz 3 Jahre ab Herstellerdatum einen angemessenen Schutz bieten. Monat und Jahr des Herstellers sind auf der PSA-Komponente zu finden.

- WARNUNG**
- Bei Kontakt mit der Haut kann der Rahmen bei empfindlichen Personen allergische Reaktionen hervorrufen. Wenn dies der Fall ist, sollte der Rat eines Arztes eingeholt werden.
- Tragen Sie immer eine gut sitzende Brille, die fördert das Tragen und erhöht somit Ihre Sicherheit.
 - Für einen optimalen Schutz bei der Arbeit sollte die Brille ständig getragen werden.
 - Klare Linsen bieten keinen Schutz gegen optische Strahlung, die bei Schweiß- und Schneidarbeiten freigesetzt wird.
 - Farbige Linsen bieten nur Schutz gegen das Licht auf ihrer Kennzeichnung angegebenen beschriftigten Schutz (siehe Anwendungsgebiet)
 - Farbige Linsen eignen sich nicht zum Arbeiten oder Fahren während der Dämmerung und bei Nacht.
 - Farbige Linsen sind nicht geeignet, um direkt in die Sonne zu schauen.
 - Benutzen Sie die Brille nicht weiter, wenn der Rahmen gebrochen oder gerissen ist.
 - Verwenden Sie die Brille nicht weiter, wenn die Linsen stumpf, beschädigt oder verkratzt sind - ersetzen Sie sie.
 - Verwenden Sie die Brille nicht verbessert.
 - Tragen Sie immer sofort den kompletten Augenschutz aus, wenn das Glas verkratzt und beschädigt wird.
 - Die Brille zum Schutz vor Hochgeschwindigkeitspartikeln, die über einer normalen Sehhilfe getragen wird, kann Stöße übertragen und somit eine Gefahr für den Träger darstellen.
 - Gläser der optischen Klasse 3 sind nicht für den Langzeitgebrauch vorgesehen.
 - Wenn ein Schutz gegen Hochgeschwindigkeitspartikel bei extremen Temperaturen erforderlich ist, sollte die gewählte Brille unmittelbar nach dem Aufprallbuchstaben mit dem Buchstaben T gekennzeichnet werden.
 - Wenn auf den Aufprallbuchstaben nicht der Buchstabe T folgt, darf der Augenschutz nur gegen Hochgeschwindigkeitspartikel bei Raumtemperatur verwendet werden. Wenden Sie sich im Zweifelsfall an einen Lieferanten.
 - Stellen Sie sicher, dass Sie alle Anweisungen und Warnungen befolgen.
 - Die unsachgemäße Verwendung dieses Produkts kann die Gesundheit des Trägers gefährden.
 - Verändern Sie nicht die Brille.
 - Bewahren Sie diese Informationen auf.

Erklärung der Kennzeichnung, wie sie auf der Brille angegeben ist:

Rahmenmarkierung	BBS EN166 F C E / BBS EN166 B C E
BBS	Herstellermarkierung
EN166	Nummer der harmonisierten europäischen Norm
F o B	Schlagfestigkeit: S= erhöhte Festigkeit (22-mm-Kugel bei 5, 1 m/s) B= Aufprall mit geringer Energie (6-mm-Kugel bei 120m/s) F= Aufprall mit geringer Energie (6-mm-Kugel bei 45 m/s)
C E	Konformitätscode zum Nachweis, dass die Anforderungen der Verordnung EU 2016/425 erfüllt werden

Linsen (Glas) Markierung	X-Y BBS 1 F / X-Y BBS 1 B
X-Y	Skalennr. 2-Y= UV-Schutz, Y als Codenummer (EN170:2002) 2C-Y=UV-Schutz, mit guter Farberkennung, Y als Codenummer (EN170:2002) S-Y= Sonnenlinsenschutz, Y als Codenummer (EN172:1994+A1:2000+A2:2001)
BBS	Herstellermarkierung
1	Optische Klasse: 1= Brechungswert + 0, 06 dpt, 0, 06 dpt, 0, 12 cm/m 2= Brechungswert + 0, 12 dpt, 0, 12 dpt, 0, 12 cm/m
F oder B oder S	Schlagfestig: S= erhöhte Festigkeit (22-mm-Kugel bei 5, 1 m/s) B = Aufprall mittlerer Energie (6mm Kugel bei 120m/s) F= Aufprall mit geringer Energie (6-mm-Kugel bei 45 m/s)
K / N	Beständigkeit gegen Oberflächenbeschädigung durch feine Partikel / Beständigkeit gegen Beschlägen

Technische Daten
Optische Klasse: 1
Linsenmaterial: Polycarbonat
Rahmen: Polycarbonat - B501, B508, B516, B524, B545, B550, B507
Rahmen: Nylon - B502, B503, B504, B507, B509, B514, B515, B517, B523, B525, B532, B533, B509
Rahmen: PVC - B401, B402, B601, B409, B410, B616, B420, B421, B422, B423, B424, B603
Kompatibilität der Markierung
Wenn die Symbole F, B oder A für Augenschutz nicht sowohl für das Glas als auch für das Gestell gemeinsam sind, dann ist es die untere Ebene, die dem vollständigen Augenschutz zugeordnet wird.

Wenn ein Schutz gegen Hochgeschwindigkeitspartikel bei extremen Temperaturen erforderlich ist, sollte der gewählte Augenschutz unmittelbar nach dem Aufprallbuchstaben mit dem Buchstaben T gekennzeichnet werden, d.h. FT, BT oder AT. Wenn auf den Aufprallbuchstaben nicht der Buchstabe T folgt, darf der Augenschutz nur gegen Hochgeschwindigkeitspartikel bei Raumtemperatur verwendet werden.

Reinigung und Lagerung
Spülen Sie den Rahmen mit lauwarmem Wasser aus und wischen Sie ihn dann mit einem trockenen Tuch ab. Verwenden Sie Druckluft, um Staub von der Augenoberfläche zu blasen. Wenn das Glas verkratzt ist, muss es ersetzt werden. VERWENDEN SIE KEINE Lösungsmittel. Lagern Sie dieses Produkt an einem trockenen, vor Sonnenlicht geschützten Ort.

Verpackung/Transport
Verpacken Sie die Schutzbrille / Schutzbrille für den Transport in der Originalverpackung.

Informationen zum Hersteller / Importeur
A Forged Tool, S.A.
Avda. El Florío 75, ES-18015 Granada (Spanien), info@aftgrupo.com; +34 958 208 900

Konformitätserklärung
Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter folgender Internetadresse verfügbar: www.aftgrupo.com

Benannte Stelle für Prüfung und Zertifizierung			
ECS GmbH (NB1883) Huetfeldstrasse 50 73430 Aalen Deutschland	ALIENOR CERTIFICATION (NB2754) 21 Rue Albert Einstein, ZA du Sanital 86100 CHATELLERAULT Frankreich	ASOCIACION DE INVESTIGACION DE LA INDUSTRIA TEXTIL (NB0161) Plaza Emilio Sala, 1 ES-03801 Alcoy (Alicante) Spanien	INSPEC International B.V. (NB2849) Beechavenue 54-62, 1119 PW Schiphol-Rijk Niederlande

Modelos: B502/B503/B504/B508/B509/B517/B525/B545 /B401/B402/B601 - ECS GmbH NB1883
Modelos: B501/B507/B514/B515/B533/B550/B539/B549/B00507/B00509 - Certificação Alienor NB2754
Modelos: B409/B410/B616/B420/B421/B422/B423/B424/B603/B608/B613 - Certificação Alienor NB2754
Modelos: B516/B523/B524/B532 - Altex ASSOCIACAO DE INVESTIGACAO DE LA INDUSTRIA TEXTIL NBO161

CAMPO DE APLICAÇÃO
Os óculos/oculos de proteção são concebidos para proteger os olhos contra os riscos mecânicos causados por partículas em suspensão na indústria, laboratórios, estabelecimentos de ensino, atividades de bricolage; protegem, dependendo do modelo, da radiação UV e dos raios solares nos níveis de proteção 2C-1.2 ou nível 2C-3 / 5-3.1 (significando: ver abaixo).
Devem ser usados durante todo o período de exposição aos perigos, abandonando a área de trabalho se ocorrer vertigem ou irritação, ou se os óculos forem danificados. As lentes são feitas de policarbonato resistente ao impacto.

Este protetor ocular não se destina a ser utilizado para soldadura. Os óculos (armaduras e lentes) estão certificados para cumprir as normas EN166:2001, EN170:2002, EN172:2001 e o Regulamento EPI (UE) 2016/425.

UTILIZAÇÃO, ARMAZENAMENTO E MANUTENÇÃO
Em su, garantir que o protetor ocular se encaixa confortavelmente sobre os olhos. Este protetor ocular deve ser armazenado numa caixa, longe da luz solar direta, longe de produtos químicos e substâncias abrasivas, num ambiente limpo, seco e sem pó quando não estiver a ser utilizado ou durante o transporte. Para limpar, enague numa solução de 1% de detergente suave e seque com um pano macio seco sem fibrilha longa. NÃO UTILIZAR produtos de limpeza abrasivos. Se necessário, pode ser utilizado um desinfetante doméstico não agressivo. Em circunstâncias normais o protetor ocular deve oferecer proteção adequada durante 3 anos a partir da data de fabrico. O mês e o ano de fabrico podem ser encontrados no componente EPI.

- AVISO**
- Quando em contacto com a pele, a armação pode causar reacções alérgicas a indivíduos suscetíveis. Se for este o caso, deve ser solicitado o conselho do médico.
 - Use sempre óculos adequados, isto irá encorajar o uso e, portanto, aumentar a sua segurança.
 - Para uma excelente proteção durante o trabalho, usar os óculos continuamente.
 - Lentes transparentes não oferecem proteção contra a radiação ótica durante trabalhos de soldadura e corte.
 - As lentes coloridas fornecem apenas proteção como indicado na sua marcação (ver campo de aplicação)
 - As lentes coloridas não são adequadas para trabalhar ou conduzir durante o crepúsculo e à noite.
 - As lentes coloridas não são adequadas para olhar diretamente para o sol.
 - Não continuar a utilizar os óculos se a armação estiver partida ou estalada.
 - Não continuar a usar os óculos de lentes substituíveis baixas, danificadas ou arranhadas, substituindo-as.
 - Não continuar a usar os óculos se a limpeza não melhorar a visão.
 - Substituir sempre imediatamente os protetores oculares por completo se estes forem arranhados e estiverem danificados.
 - Os óculos de proteção contra partículas de alta velocidade usados sobre óculos oftálmicos normais podem transmitir impactos, criando assim um perigo para o utente.
 - Os óculos de classe ótica 3 não se destinam a uma utilização de longo prazo.
 - Se for necessária proteção contra partículas de alta velocidade a temperaturas extremas, então os óculos selecionados devem ser marcados com a letra T imediatamente após a letra de impacto
 - Se a letra de impacto não for seguida da letra T, então o protetor ocular só deve ser utilizado contra partículas de alta velocidade à temperatura ambiente. Em caso de dúvida, consulte o seu fornecedor.
 - Assure-se de que segue todas as instruções e avisos.
 - A utilização inadequada deste produto pode pôr em perigo a saúde do utente.
 - Não modificar os óculos.
 - Retenha esta informação.

Explicação da marcação conforme aparece nos óculos:

Marcação da armação	BBS EN166 F C E / BBS EN166 B C E
BBS	Marca comercial do fabricante
EN166	Número da norma europeia harmonizada
F o B	Resistência ao impacto: S = resistência aumentada (esfera de 22 mm a 5,1 m/s) B = impacto energético baixo (esfera de 6 mm a 120 m/s) F = impacto energético baixo (esfera de 6 mm a 45 m/s)
C E	Código de conformidade para mostrar que os requisitos do Regulamento UE 2016/425

Lentes (Oculares) Identificação	X-Y BBS 1 F / X-Y BBS 1 B
X-Y	Balança nº 2-Y = proteção UV, Y como número de código (EN170:2002) 2C-Y= proteção UV, com bom reconhecimento de cor, Y como número de código (EN170:2002) S-Y = proteção solar, Y como número de código (EN172:1994+A1:2000+A2:2001)
BBS	Marca comercial do fabricante
1	Classe ótica: 1= valor de refração + 0,06 dpt, 0,06 dpt, 0,12 cm/m 2= valor de refração + 0,12 dpt, 0,12 dpt, 0,12 cm/m
F o B ou S	Resistência ao impacto: S = resistência aumentada (esfera de 22 mm a 5,1 m/s) B = impacto energético médio (esfera de 6 mm a 120 m/s) F = impacto energético baixo (esfera de 6 mm a 45 m/s)
K / N	Resistência a danos superficiais por partículas finas / Resistência ao embaçamento

Especificações
Classe ótica: 1
Material das Lentes: policarbonato
Armação/patilha: policarbonato - B501, B508, B516, B524, B545, B550, B507
Armação/patilha: Nylon - B502, B503, B504, B507, B509, B514, B515, B517, B523, B525, B532, B533, B509
Armação: PVC - B401, B402, B601, B409, B410, B616, B420, B421, B422, B423, B424, B603

Compatibilidade da Marcação
Protetores oculares, se os símbolos F, B ou A não forem comuns tanto à parte ocular como à armação, então é o nível inferior que deve ser atribuído ao protetor ocular completo.

Se for necessária proteção contra partículas de alta velocidade a temperaturas extremas, então o protetor ocular selecionado deve ser marcado com a letra T imediatamente após a letra de impacto, ou seja, FT, BT ou AT. Se a letra de impacto não é seguida da letra T então o protetor ocular só deve ser utilizado contra partículas de alta velocidade à temperatura ambiente.

Limpeza e armazenamento
Lavar a armação com água morna, depois limpa-lá com um pano seco. Utilizar ar comprimido para soprar o pó na superfície ocular. Se a parte ocular estiver arranhada, deve ser substituída. NÃO utilizar solventes. Armazenar este produto num local seco, ao abrigo da luz solar.

Embalagem/Transporte
Embalar os protetores oculares na embalagem original com caixas de cartão ao transportar.

Informação do Fabricante / Importador
A Forged Tool, S.A.
Avda. El Florío, ES-18015 Granada (Espanha), info@aftgrupo.com; +34 958 208 900

Declaração de conformidade
O texto completo da declaração de conformidade da UE está disponível em www.aftgrupo.com.

Organismo de Certificação Notificado			
ECS GmbH (NB1883) Huetfeldstrasse 50 73430 Aalen Alemanha	CERTIFICAÇÃO ALIENOR (NB2754) 21 Rue Albert Einstein, ZA du Sanital 86100 CHATELLERAULT França	ASOCIACION DE INVESTIGACION DE LA INDUSTRIA TEXTIL (NB0161) Plaza Emilio Sala, 1 ES-03801 Alcoy (Alicante) Espanha	INSPEC International B.V. (NB2849) Beechavenue 54-62, 1119 PW Schiphol-Rijk Países Baixos